



1. Spraya (microjet) initialt med natriumbikarbonat lösning (2g/l).
2. Rengör med alkaliskt rengöringsmedel pH 9-13, i första hand Sot 2 (eller C-Fix) och på känsliga ytor Sot 1.
3. Ihållande lukt kan tas bort med Odox®, som sprayas på och får torka.
4. Behandla med Bio-Fresh. Vid diffus lukt dimmas medlet med microjet.
5. Tänk på att inte sprida problemet genom att blanda rent och förorenat vatten.